



**ROMÂNIA**  
 Ministerul Transporturilor  
 Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. - Galați  
 Serviciul Hidrotehnic, Hidrologie, Comisia Dunării  
 Biroul Hidrografic, RIS

Sondaj efectuat de: Donaris 2  
 Zona: km 287+700 - km 292+200  
 Mira de referință: Cernavodă  
 Cota mira: -116 cm  
 Data sondajului: 02.10.2018  
 Scara: 1:5000  
 Sistem de coord.: UTM-35N

Sondaj de control:   
 Proiect:   
 Punct critic: Seimeni  
 Latime minima senal: 100 m

Adâncimi  
 minime: **EV 2.3**  
 efective: **IV 2.9**  
**CE 3.1**  
**IR 3.0**  
**ER 1.9**

F2-P.O.8.5.1-07

